

| | |
|-------------------------------------|--|
| Marka i typ pojazdu | SAMOCHÓD KONTENEROWY RENAULT MASCOTT 150.65 |
| Wyposażenie specjalne | JANCO HKS 4.17.22.18 |
| Nr taborowy | 4620 |
| Nr inwentarzowy | 7.02385 |
| Nr rejestracyjny | WY 8779A |
| Rok produkcji | 2009 |
| Przebieg w km | 271768 |
| Pojemność silnika w cm ³ | 2953 |
| Moc silnika w kW | 110 |
| Dopuszczalna masa całkowita w kg | 6500 |
| Data ważności badania technicznego | 2024-10-02 |
| Opis środka | <ul style="list-style-type: none"> • Silnik – Kompletny uszkodzony sterownik i wiązka sterowania silnika-problem z uruchomieniem. • Podwozie – Korozja zderzaka tylnego, korozja wsporników tylnych błotników, korozja skrzynki akumulatora, brak pokrywy skrzynki akumulatora. • Kabina kierowcy – Wnętrze kompletne, ubytki lakieru na błotniku przednim lewym, obtarty zderzak przedni, porysowane obudowy lusterek bocznych, brak listwy bocznej słupka tylnego lewego, pęknięta wykładzina lewego stopnia kabiny, przetarty mieszek dźwigni zmiany biegów. • Nadwozie – Dźwignik hydrauliczny JANCO HKS 4.17.00.18-sprawny, bez wycieków, korozja ramy. |

